

Puren PUR Dachkleber je obzvláště vhodný k lepení PUR/PIR-izolace nebo EPS/XPS izolace u plochých a spádových střech.

puren PUR Dachkleber*: jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel na polyuretanové bázi, reaguje vlivem vlhka. Je vhodné k lepení izolačních materiálů, střešních hydroizolačních pásů s kaširovaným flísem, teplota zpracování 5-35°C, podklady: plynobeton, dřevotřísková deska, bitumenové střešní pásy nebo trapézový plech.

K dodání v balení:

plechovky s 2 kg
plechovky s 6,5 kg

paleta 432 kg s 2-kg-plechovkami
paleta 546 kg s 6,5-kg-plechovkami

Výhody:

☒biologicky a stavebně-ekologicky nezávadný, nepodléhá hnilobě, recyklovatelný, odolný vůči plísni a rozkladu

Typické hodnoty při 20 °C:

☒viskozita 7.000 mPas
☒hustota 1,12 g/cm³
☒teplotní odolnost při vytvrdnutí -40 °C až +100 °C
☒otevřená doba k opracování 15 minut
☒spotřeba 100-250 g/m² (v závislosti na podkladu)

Je třeba dbát bezpečnostních pokynů dle DIN 1055 část 4.

Výška budovy m spotřeba g/m²

0 - 8 100 - 200

8 - 20 200 - 250

> 20 250 - 300

Třídy odpadů:

Tekuté zbytky lepidla 55905

odpad podléhající zvláštní kontrole

Vytvrzené zbytky lepidla 55906

HMV = spalování domovního odpadu

HMD = skládka domovního odpadu

podklad	hodnoty N/cm²
Bitumenový pás V13 posypaný pískem	• 15,4
Bitumenový lepený za tepla G 200 S4	• 11,8
Bitumenová střecha G 200 DD, opatřená břidlicí	• 17,6
Ocelový plech, potažený polyesterem	• 10,6
Ocelový plech, pozinkovaný	• 12,0



Praktický pojízdný držák na lepidlo
na 2-kg-plechovky ušetří Váš čas a práci.
Na žádost je u nás k dostání.



*Možno použít na lepení polystyrenových, fenolových, perlitových a nelisovaných dřevotřískových desek; nelze použít u střešních pásů s PE-povrchem.

Návod k použití:

- ☒ podklady musí být pevné, čisté a bez odlupujících se částí
- ☒ je nutné zamezit přítomnosti povrchové vody, místa na nichž se vyskytuje voda musí být vysušena
- ☒ odšroubujte hubičku plechovky, umístěte plechovku na nanášecí přístroj
- ☒ hubičku odklopte, dbejte při manipulaci možných poryvů větru, popř. udělejte do dna plechovky otvor

Provedení:

Lepidlo se na podklad nanáší rovnoměrně v pruzích. A to tak, že v průměru se slepí nejméně 20 % povrchu izolačního materiálu. Při teplotách podkladu pod +5 °C a nad +80 °C není lepení možné. Měly by být naneseny 3-4 pruhy na šířku jednoho metru (průměr naneseného proužku min. 8 mm). Počet lepicích čar musí být zvýšen v oblasti krajů a rohů. Počet lepicích čar, které jsou naneseny, jsou dle DIN 1055 část 4 závislé na těchto faktorech: výška stavby, plocha střechy, oblast rohů a okrajů a rovněž druh přilepovaných materiálů. Lepidlo nenášejte, pokud by do 10 minut nedošlo k pokládce. Izolační desky by měly být u sebe v těsném kontaktu.

Doba tuhnutí:

Doba tuhnutí je závislá na teplotě a vlhkosti. Počáteční přilnavost je malá, protože síla lepidla se zvyšuje teprve dobou tuhnutí. Proto by se měla deska ihned na začátku zabez-

pečit proti zvednutí v důsledku poryvu větru nebo sklouznutí.

Uskladnění:

Skladujte v chladu a suchu. Optimální teploty pro skladování jsou mezi +10 °C a +20 °C. Stálost při uskladnění je ca. 12 měsíců. Otevřené balení dobře uzavřít a co nejdříve zpracovat.

Recyklace

Naše obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu. Dobře vyprázdněné obaly proto mohou být dále recyklovány.



Stav k 11/2005

Náš katalog a informační materiál má dle nejlepšího vědomí poskytovat radu, obsah je však bez právní závaznosti. Technické změny vyhrazeny. Odkazujeme tak na naše všeobecné obchodní podmínky.